



16.10.2026

ORDINANZA N. 382/2026E

**A25 direzione Torano
Lavori tra Pratola Peligna e Cocullo
dal 20 al 23 ottobre 2026 (dal km 121+900 al km 120+900)**

Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)

CONSIDERATO

- che al fine di assicurare adeguati standard di sicurezza alla circolazione e all'infrastruttura autostradale si devono necessariamente eseguire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sulla carreggiata ovest dell'autostrada A25 Torano - Pescara;
- che, in relazione alle valutazioni effettuate per contemperare le esigenze operative dei cantieri con la fluidità della circolazione autostradale, il competente Coordinatore del 2° Centro di Sicurezza Autostradale della Direzione Esercizio, ha evidenziato la necessità, per garantire la sicurezza dell'utenza autostradale e del personale adibito all'esecuzione dei lavori, di provvedere alla necessaria parzializzazione della carreggiata autostradale;

VISTI

- gli artt. 5 - 6 comma 4 e 6 - 21 - 39 e 41 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77 e 81 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico degli schemi per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto 22.01.2019 *"Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*

ORDINA

dal 20 al 23 ottobre l'attuazione del seguente provvedimento:

- ✓ parzializzazione della carreggiata ovest (via sx) tra la progr. km 121+900 e km 120+900 dell'autostrada A25 con interdizione della corsia di sorpasso (tav. 17 del DM 10.07.2002 - "chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie").

STRADA DEI PARCHI S.P.A.

Società soggetta all'attività di coordinamento di TOTO Holding S.p.A.

SEDE LEGALE

Via G. V. Bona, 105
00156 Roma

CONTATTI

☎ 06.41592.1
☎ 06.41592.225
✉ stradadeiparchispa@legalmail.it
✉ info@stradadeiparchi.it

ISO 14001 ISO 37001
ISO 45001 ISO 50001



La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia.

I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo della suddetta cantierizzazione devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall'Impresa Parchi Global Services SpA che resta l'unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.

STRADA DEI PARCHI SpA
Il Direttore Esercizio
(Ing. Davide Bergantin)